

我区开展重大事故隐患专项排查整治行动

根据国务院和省、市安委会关于开展重大事故隐患专项排查整治行动相关要求，我区迅速行动，下发专项工作方案，以扎实有效的行动坚决防范遏制重特大事故发生，以高水平安全保障高质量发展。现开设重大事故隐患专项排查整治行动专栏，宣传典型做法、曝光重大事故隐患。

燃气安全专项整治行动

“店里安装了工业级燃气泄漏安全保护装置，安全更加有保障，我们也更加放心了。政府对符合安全用气条件的液化气餐饮商户还给予经济补偿，真是服务到家。”近日，湖塘镇星河社区黄牛牛肉汤店店长魏宏乾一见到顾客就高兴地说，现在他已成为一名燃气安全义务宣传员。

今年4月，我区全面推进工业级燃气泄漏安全保护装置安装工作，出台《武进区餐饮等公共场所燃气泄漏安全保护装置安装使用实施方案》，对瓶装液化气餐饮场所安装燃气泄漏安全保护装置进行以奖代补，每户由政府贴补1000元，充分调动用户的积极性，推动燃气安全专项整治工作走深走实。截至目前，全区4931家使用燃气的餐饮场所已实现应装尽装，100%接入区安全预警信息化监控平台，此项工作走在全市前列。

凝心聚力 多部门协同推进专项整治

“要把燃气安全隐患专项排查整治与人民群众的急难愁盼同频共振，打好上门检查、安全提醒、警示约谈‘组合拳’，实现燃气安全管理责任共担当、零缺位。”区安委办主任、区应急管理局局长金旭兵说。

为推进燃气安全专项整治，我区各相关部门紧密配合、协同推进，通过线上线下相结合的方式开展燃气安全宣传170余次。同时，在阳湖名城建立“口袋公园+燃气安全”宣传阵地，将武进应急“安大叔”与燃气安全“小黄人”IP形象植入宣传贴士中，使安全用气深入人心。

各镇（开发区、街道）利用微信、广播、电子屏等普及燃气安全知识和风险防范技能，组织

专班深入小吃店、大排档等场所，以及学校、养老院等使用燃气场所开展拉网式排查，摸清底数，提升风险排查和隐患治理的精准度。

据区住建局副局长王韬介绍，城镇燃气专委会牵头组织工业级燃气泄漏安全保护装置宣讲堂，就工作原理、平台联结、参数要求等进行专项培训；属地各镇（开发区、街道）、有关单位紧密合作、强力推进，确保燃气泄漏安全保护装置安装工作取得实效。

为提升燃气安全治理能力，我区有关部门组织开展燃气安全管理专项培训，围绕检查要点、整改措施、应急处置等进行专题授课。区安委办定期举办

“2023年新奥应急大讲堂”，面向基层一线安全管理人员和餐饮商户，邀请专家详细讲解燃气泄漏安全保护装置工作原理、安装要求等重点事项，为实现应装尽装打下坚实基础。

此外，我区加快推进餐饮场所“瓶改管”工作，将南河商业街打造成餐饮场所“瓶改管”示范街区，共有51户商户签订“瓶改管”合同，目前已置换通气42户；扎实推进专车配备工作，目前已投入运营“小黄车”119辆，推广置换自有产权钢瓶11万余只，从源头斩断“黑气”供给链条。同时，加强液化气配送人员业务培训考核，坚持严进严管，压实配送环节入户安检和随瓶安检责任。

公示牌上墙、液化气钢瓶、燃气泄漏安全保护装置等进行逐项检查。然后，模拟燃气泄漏场景，查看安全保护装置的灵敏度。在报警器发出警报声的同时，燃气阀门启动自动关闭程序，该店负责人同步接收到电话及短信。

目前，湖塘镇已实现工业级燃气泄漏安全保护装置安装率、燃气安全公示牌上墙率、消防管理员落实率、供气合同签订率等4项指标100%。“从9月起，镇相关部门将餐饮场所新增商户安装使用工业级燃气泄漏安全保护装置纳入许可前置条件，从源头上管控燃气安全风险。”湖塘镇经济发展局服务业管理岗主管曾桂说。

（徐超 记者 张朕）

雪堰镇“厂中厂”安全管理主体责任落地起效

面对“厂中厂”管理的通病难点问题，雪堰镇积极面对，认真学习上级关于“厂中厂”管理的指导文件，通过算“明白账”，将工业地块进行分级监管；讲“明白理”，讲明法律主体责任，对出租厂房的房东形成倒逼之势，引导房东企业落实安全生产统一协调管理职责。

算清企业底数账本 打造四色安全风险墙

把全镇所有工业地块按风险报告辨识出的等级、出租厂房的数量等情况进行红黄蓝绿四色安全分级监管。以2021年起为期两年的工业地块全覆盖现场检查记录为底册，明确各工业地块，建立起每个工业地块安全监管档案收集墙。每年对红色地块内的企业进行1次专家深度检查和镇级以上全覆盖检查，黄、蓝、绿色地块依

次按比例抽查，搭配村安全网格进行检查力量补充完成全覆盖。根据检查记录和整改反馈等因素对分级地块进行能上能下的动态调整，把“小切口，抓关键”的监管力度科学分配。此举抓住工业地块这个“不变量”，亮明出租行为底数，形成企业动态监管态势，为下一步规范“先审后租”源头治理提供坚实的机制保障。

讲透房东底线职责 引导房东主动牵头管理

结合租客面广量大和房东“租后不管”固有思维习惯等客观情况，采取“牵房东、重宣教、抓典型”的模式开展“厂中厂”规范管理推广行动。以“1+6”的宣讲模式，结合房东管理优秀案例和违法案例解析，面对面解读安全和消防的法律要求，开展全镇“厂中厂”管理房东代表座谈会，以及分

片区举行6场次的房东履职推进会，为全镇房东企业负责人全覆盖宣讲到位。并建立“厂中厂”管理房东企业微信群，打通线上点对点咨询渠道。通过夜间抽查、网络反馈等方式，对发现的不作为企业房东进行约谈，形成宣教与监管同步作用，督促房东落实统一协调管理的责任。

打造示范管理案例 提升安全可视化面貌

通过去年雪堰镇3个“厂中厂”示范管理企业的试点探索，房东企业使用第三方安全顾问，对全厂区进行标识标线、统一宣传栏设置、车间内定置定位等提升环境面貌的设计、施工和协调管理，从提升安全可视化程度方面入手，带动了员工自主安全意识的提高。今年

以来，雪堰镇不断积累经验，着力在25个行政村建立每村3个“厂中厂”先行点，致力服务让相邻的企业看到先行点规范管理的综合价值，鼓励更多房东企业因地制宜，结合镇级指导服务总要求，打造更美观、安全、高效兼顾的厂区安全可视化面貌。

（壮良）

专班指导 变“要我装”为“我要装”

“燃气使用涉及千家万户，燃气安全事关城市公共安全和居民家庭的平安幸福。”王韬说，针对燃气潜在的风险隐患，只有找准问题根源，精准施策，才能交出高质量燃气安全专项治理的“武进答卷”。

湖塘镇是我区老城区，餐饮等公共场所聚集，历史遗留问题多。对此，该镇专门组建工作专班，下设6个现场工作组和1个综合协调组，制作燃气安全专班工作落实推进表，统筹推进燃气安全专项整治工作。

“45个社区，1个社区1个档案盒，‘一店一档’材料整理上报，每天更新已排查过的餐饮单位整改和安装情况，确保不遗漏无死角。”该镇综合行政执法

局执法队李晓栋说。

喜哥伴面新城南都店是湖塘镇南都社区一家人气较高的店面，早中晚客流量都十分可观。工作专班成员在现场检查后，叮嘱店长陈宇：“燃气泄漏安全保护装置不仅可以通气体传感器探测周围环境中的低浓度可燃气体实时报警，还可以通过采样电路实现燃气自动切断。”陈宇表示，将积极组织员工参加安全培训，强化责任意识和风险意识，严防各类事故发生。

在湖塘镇新天地社区一家沙县小吃店内，工作专班成员看到该店已按要求安装燃气泄漏安全保护装置。第三方机构江苏众益智能安防有限公司客服部经理马兴荣对照检查清单，对燃气安全

安全生产“以案释法”典型案例选编

● **基本案情：**2023年8月4日，区应急管理综合行政执法大队执法人员对常州市奥拓通风机械制造有限公司进行“四不两直”执法检查，发现该公司喷漆房内使用聚酯树脂涂料，该涂料化学品安全技术说明书显示其为易燃液体，蒸汽与空气混合能形成爆炸性混合物，

遇明火、高热有燃烧爆炸危险，应当设置固定式可燃气体浓度监测报警装置，该公司上述喷漆房已设置1台可燃气体浓度监测报警装置，但检查时报警装置处于关闭状态。依据《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第十四条“本标准所列情形中

直接关系生产安全的监控、报警、防护等设施、设备、装置，应当保证正常运行、使用，失效或者无效均判定为重大事故隐患”的规定，上述问题属于重大生产安全事故隐患。

● **处理结果：**上述行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十六

条第三款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第四项的规定，参照《江苏省安全生产行政处罚自由裁量适用细则》有关条款，区应急管理局对该公司下达了《现场检查记录》和《现场处理措施决定书》，并进行立案查处，依法对该公司予以行政处罚。